

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
№ 94

Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МБОУ СПШ №15 г. Волгодонска

Адрес объекта г. Волгодонск, пр. Строителей, 39

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4038,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20783 кв.м

Год постройки здания 1980

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2025 год

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №15 г. Волгодонска

Юридический адрес организации (учреждения): г. Волгодонск, пр. Строителей, 39

Основание для пользования объектом: бесплатное пользование

1.9. Форма собственности муниципальная собственность муниципального образования «Город Волгодонск»

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Волгодонска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Волгодонск, п. Западный, 5


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Директор МБОУ СПШ №15 г. Волгодонска
И.М. Склиров
«01» 08 2024 г.

Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: услуги по реализации основной общеобразовательной программы школьного образования в 1-11 классах

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, задержка психического развития

2.6 Плановая мощность: 850 посещений в смену, в том числе инвалидов 6 в смену

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да)

1. Территория объекта

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	Наличие	Имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина - 4,4 м; 2. Калитка: ширина - 1,34 м (со стороны пр. Строителей 45). 1,35 (пр. Курчатова 25а)	Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автоматика посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	да	Требуется установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	380х800см	нет	Требуется установка

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели	К,О К,О,Г,С	Не менее 180 см Наличие Наличие	нет нет нет	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МПН.
	направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее	О	Наличие Наличие	да	
	Открытая лестница: - высота подъёма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85- 90 см 80 см Наличие Наличие Наличие	нет нет нет нет нет нет	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МПН.
	пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	Н/Д-не более 1:10 0,8 м Н/Д-не более 1/12	Да да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	Да да	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	8 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	104 x 70см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Да Да да	
	- горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)				

Пандус наружный				
Ширина марша	К	не менее 100 см	145	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Уклон	К	И/1 - не более 1/12	1/12	
Высота одного подъёма	К	не более 80 см	80	
Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	150х150	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - на высоте - горизонтальные - горизонтальные вверху и внизу,	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	70-90	
с не травмирующим окончанием				
Нескользящее покрытие	К,О	наличие	имеется	
Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет	
Тамбур				
Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	271 х 293 см	Создание и установка дверных распашных безпороговых групп
Двери распашные (Р),			имеются	
автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога - высота порога наружного, внутреннего	К К К	не менее 90 см не более 2,5см	нет	при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обслуживаемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г,О К	Не менее 1 ед. на этаж	да да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	
Лестница № (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверх и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличи е 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
---	-------------------	------------------------------------	-------------------	---

Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Поручни с двух сторон: - на высоте	О,С О,С О,С	Наличи е 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
- горизонтальное завершение вверх и внизу с не травмирующим окончанием				

Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Поручни с двух сторон: - на высоте	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
- горизонтальное завершение вверх и внизу с не				

Лестница № 4 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
--	---	------	-----	---

Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Поручни с двух сторон: - на высоте	О,С О,С О,С	Наличие е 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
- горизонтальное завершение вверху и в низу с не травмирующим окончанием				

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)

Кабина: - габариты (глубина х ширина)	К К О	Не менее 140х110см не менее 80 см наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Знак доступности	К,С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Пандус (не имеется)

Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Уклон	К	И/1 - не более 1/12	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Разворотные площадки внизу, вверху	К	Не менее 150х150	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не	К,О К О,К,С	Налич и е 70см 85-90см не менее 10см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Пандус переносной	К	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Эскалатор	О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов , выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	нет	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	нет	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150х150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60х80 см	нет	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	нет	
Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания			нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Место для сидения	О	Наличие	Да	
Крючки для костюлей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
----------------------------	---	-------------	-----	---

Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К - инвалиды -колясочники , О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата. С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха .

2.Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .

2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетировемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	Наличие	Нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	Да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины	К КО	н е менее 130-85 см 75 -85 наличие	нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина)	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100х165 наличие не менее 40х130 см наличие	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв	К,С,Г С С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв	С К,С С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта	С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие	нет нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Телефоны с усилителем	С, Г	не менее одной шт.	нет	Создание и установка при

звук и увеличенными тактильными клавишами				проведении капитального ремонта здания школы
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Малогобаритные аудиовизуальные информационносправочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды - колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .

2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

3. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетиремых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

(подпись)

Представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Волгодонской местной организации Ростовской

областной организации «Всероссийское общество слепых» Пашенко Е.В.



(Подпись)

Председатель общественной организации

инвалидов-колясочников «Родник» Воробьев А.И.



(Подпись)